

Protokol o prohlídce a údržbě plyn. spotřebiče

Provozovatel: BD Kosmonautů 2101-4, Kladno

Kotel: Buderus GB212-50 , 49,5kW v.č. nezadáno, kotel č.2 v kaskádě dvou kotlů

Na adrese: Kosmonautů 2101, Kladno

SEZNAM PROVEDENÝCH ZKOUŠEK A KONTROL:

- kontrola všeobecného stavu zařízení
- kontrola elektrické kabeláže
- kontrola připojovacího tlaku plynu – statický/dynamický
- kontrola stavu a těsnosti těsnění okruhu plynu a spalování
- kontrola stavu a správného umístění zapalovací a ionizační elektrody, kontrola funkčnosti
- kontrola funkčnosti bezpečnostních prvků
- kontrola stavu hořáku a jeho upevnění, čištění hořáku
- kontrola regulačního zařízení
- kontrola případných nečistot uvnitř spalovací komory příp. čištění
- kontrola správného nastavení plynové armatury
- kontrola nečistot uvnitř sifonu a jeho příp. vyčištění
- kontrola nečistot uvnitř filtru topné vody
- kontrola přetlaku v topném systému
- kontrola přetlaku v expanzní nádobě
- měření spalin
- Další provedené práce:
intenzivní čištění výměníku

ZÁVADY, POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY:

Drobná koroze, silně zanešený výměník kotle na straně spalin. Výměník se částečně podařilo zprůchodnit, jeho úplné vyčištění je ale nemožné. Do budoucna bude znečištěný výměník zdrojem problémů a výpadků plamene, jeho další čištění bude velmi problematické. Doporučujeme výměník kotle do budoucna nahradit novým.

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se stavem a obsluhou spotřebiče.

Jméno a podpis uživatele (obsluhy)

Datum : 20.9.2024



razítko a podpis servisní organizace